

نام آزمایش: تک محوری (فشاری ساده یا غیر ممتد)

Unconfined Compression

مقدمه

بررسی رفتار مکانیکی خاکها در شرایط مختلف یکی از بحثهای مهم در علم مکانیک خاک است. رفتار مکانیکی خاکها به سه بخش رفتار هیدرولیکی، مقاومت برشی و رفتار تغییر حجمی در شرایط مختلف تقسیم بندی میشود.

مقاومت برشی از جمله موارد مهم و اساسی جهت تعیین رفتار مکانیکی خاکها می باشد. مقاومت برشی توده خاک، مقاومت داخلی واحد سطح آن خاک است که می تواند برای مقابله با گسیختگی یا لغزش در امتداد هر صفحه داخلی بروز دهد. مقاومت برشی خاکها از دو نوع مقاومت اصطکاکی و مقاومت چسبندگی ناشی میشود. برای تحلیل مسائل پایداری خاک نظیر ظرفیت باربری، پایداری شیروانی ها و فشار جانبی بر روی سازه های حایل خاک، لازم است طبیعت مقاومت برشی بخوبی شناخته شود.

بخش عمده پیش بینی طراحان از رفتار خاک در شرایط مختلف وابسته به علم و شناخت آنها نسبت به تغییر رفتار برشی خاک است. مقاومت برشی خاک تعیین کننده رفتار برشی خاک در شرایط متفاوت است که با بهره گیری از معیار گسیختگی مور-کولمب بیان می شود.

تئوری آزمایش:

معیار گسیختگی مور - کولمب

مور (۱۹۰۰) نظریه ای برای گسیختگی مصالح ارائه داد که در آن گسیختگی نه به علت تنش قائم حداکثر و نه تنش برشی حداکثر، بلکه به علت ترکیبی بحرانی از آنها پیش بینی می شود. طبق نظریه مور، رابطه بین مقاومت برشی و تنش قائم در صفحه گسیختگی به صورت زیر نوشته می شود.

$$\tau_f = f(\sigma)$$

برای اغلب مسائل مکانیک خاک با دقت کافی می توان مقاومت برشی در روی صفحه گسیختگی را یک تابع خطی از تنش قائم در نظر گرفت (کولمب ۱۷۷۶). این رابطه به صورت زیر بیان می شود:

$$\tau_f = c + \sigma \tan \phi$$

که در آن: c = چسبندگی؛ τ = مقاومت برشی؛ ϕ = زاویه اصطکاک داخلی؛ σ = تنش اصلی کل طبق رابطه کولمب، مقاومت برشی خاک به سه عامل بستگی دارد: مقدار تنش، مقدار c و مقدار ϕ که c و ϕ از خصوصیات ذاتی خاک هستند و بسته به نوع خاک تغییر می‌کنند. به لحاظ تئوری، اصطکاک داخلی برای ذرات رس صفر خواهد بود زیرا به اندازه دانه بستگی دارد. در این حالت، مقاومت برشی برابر چسبندگی است:

$$\tau_f = C$$

در طرف دیگر، برای شن و ماسه، ضریب چسبندگی برابر صفر است:

$$\tau_f = \sigma \tan \Phi$$


زیرا c فقط به جاذبه الکترواستاتیک بستگی دارد که فقط در خاکهای چسبنده وجود دارد.

تعیین پارامترهای مقاومت برشی در آزمایشگاه

آگاهی از پارامترهای مقاومت برشی خاک به ما امکان ارزیابی پایداری خاک در برابر تنش‌های مختلف را می‌دهد. در آزمایشگاه، پارامترهای مقاومت برشی خاک با سه روش آزمایشی تعیین می‌گردد: آزمایش برش مستقیم، آزمایش تک محوری و آزمایش سه محوری.

آزمایش تک محوری معمولاً برای نمونه‌های چسبنده (رسی) غیر اصطکاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمایش، فشار جانبی صفر است. به همین دلیل به نام تک محوری یا محدود نشده معروف است. کاربرد آن برای خاک‌های دانه‌ریز چسبنده-اصطکاکی به تنهایی کافی نیست زیرا با استفاده از این آزمایش مقاومت اصطکاکی نمونه قابل اندازه‌گیری نیست. همچنین برای خاک‌های ماسه‌ای که چسبندگی ندارند نمی‌توان این آزمایش را انجام داد.

بار محوری به سرعت به نمونه اعمال می‌شود تا نمونه گسیخته گردد. در لحظه گسیختگی، حداکثر تنش اصلی کل مساوی صفر و حداکثر تنش اصلی کل مساوی σ_1 است که دایره مور نظیر آن مطابق شکل زیر می‌باشد.



با توجه به دایره مور در این حالت، مقدار چسبندگی برابر است با نصف حداکثر تنش (σ_1) که باعث گسیخته شدن خاک می‌شود. به عبارتی حداکثر تنش (σ_1) برابر قطر دایره مورد و چسبندگی برابر شعاع دایره مور است. تنش حداکثر را مقاومت فشاری محصور نشده خاک (q_u) نیز می‌گویند.

$$c_u = \frac{\sigma_1}{2} = \frac{q_u}{2}$$

در این آزمایش چون سریع انجام می‌شود خاک رسی فرصت زهکشی ندارد. لذا شرایط آزمایش را می‌توان زهکشی نشده فرض کرد. لذا c را با C_u نشان می‌دهند.

هدف از آزمایش:

هدف از این آزمایش، اندازه‌گیری چسبندگی خاکهای رسی است که برابر با مقاومت فشاری می‌باشد.

وسایل آزمایش:

وسایل آزمایش:

۱. دستگاه مقاومت فشاری
۲. ترازو
۳. چکش
۴. قالب استوانه‌ای
۵. جک هیدرولیکی برای بیرون آوردن نمونه از قالب
۶. الک شماره ۴
۷. آبپاش
۸. خاک خشک ریزدانه چسبنده به میزان لازم

تهیه نمونه :

شرایط تهیه نمونه باید منطبق بر واقعیت باشد، بدین مفهوم که اگر در شرایط واقعی بار بر نمونه دست نخورده اعمال میشود (نظیر پی یک سازه) باید حتی المقدور نمونه دست نخورده تحت آزمایش واقع شود. و در صورتی که در شرایط واقعی بار بر نمونه دست خورده اعمال می شود (مانند خاکریز)، باید نمونه دست خورده با همان شرایط رطوبت و تراکم تهیه و آزمایش شود. این آزمایش اغلب در مورد نمونه های دست نخورده کاربرد دارد و محدود به خاکهای CL, ML, MH, ML, CH, CL می باشد.

تهیه نمونه دست خورده:

در این مورد می توان از نمونه های دست نخورده شکسته شده یا از خاک دست خورده استفاده کرد. در حالت اول نمونه در یک غشاء لاستیکی پیچیده شده، آنقدر ورز داده می شود تا کاملاً همگن گردد، به طوری که از محبوس شدن هوا در بین دانه های خاک جلوگیری شده و درصد رطوبت طبیعی نمونه حفظ شود. در حالت دوم خاک در قالب مخصوص استوانه ای متراکم می شود. سپس دو انتهای نمونه کاملاً صاف می شود به طوری که به محور نمونه عمود باشد. بعد از آن، قالب باز شده نمونه خارج می شود.

روش آزمایش:

همانند سایر آزمایشهای مقاومت برشی، در اینجا نیز از هر دو روش کرنش کنترل شده و تنش کنترل شده میتوان استفاده کرد. روش ارائه شده زیر برای حالت کرنش کنترل شده است.

۱. نمونه را در جایگاه مخصوص خود در دستگاه آزمایش قرار می دهیم، به طوری که محور عمودی آن نزدیک مرکز بار گذاری در صفحه بار گذاری باشد. اگر راستای نمونه بر صفحه های دستگاه عمود نباشد، خیلی زود منحنی تنش - کرنش به حالت افقی خود نزدیک می شود.
۲. گنج اندازه گیری بار و تغییر مکان را روی صفر تنظیم می کنیم. سپس بار گذاری را با آهنگ کرنش ۰/۵ تا ۲ درصد در دقیقه اعمال می کنیم.
۳. قرائت های بار گذاری را در درصد کرنش های زیر اندازه گیری نماییم.

0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

۴. فشار همچنان بر نمونه اعمال می شود تا آنکه ترک در نمونه ظاهر شود یا آنکه منحنی تنش - کرنش از مقدار بیشینه خود عبور کند. در واقع قرائتها تا جایی که یکی از سه حالت زیر اتفاق افتد ادامه می یابد:

- بار در نمونه کاهش یابد.
- بار برای ۴ قرائت یکسان شود.
- تغییر مکان تا ۱۵ درصد (یا ۲۰ تا ۲۵ درصد) ادامه پیدا کرده باشد.

۵. نمونه گسیخته شده را در اتاق مرطوب برده، زاویه ترک را با افق اندازه می گیریم (باید توجه داشت که این زاویه بلافاصله پس از ایجاد ترک خوانده شود). نمونه گسیخته شده را به دقت بررسی می نماییم. این مشاهده در تهیه اطلاعات و ارائه بهتر نتایج به ماکمک میکند. نمونه را وزن کرده، بعد از خشک کردن کامل آن در گرمخانه، درصد رطوبت آن را به دست می آوریم.

محاسبات:

محاسبات را بر اساس کرنش و تنش های محوری انجام می دهیم و مقدار تنش حداکثر (q_u) از روی منحنی های تنش - کرنش به دست می آید.

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

کرنش محوری از رابطه زیر به دست می آید:

ΔL : تغییر طول نمونه خوانده شده از کرنش سنج

L_0 : طول اولیه نمونه

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

تنش لحظه ای را می توان از رابطه زیر به دست آورد:

P : بار روی نمونه در لحظه قرائت ΔL

A : سطح مقطع نمونه در لحظه قرائت P

تعیین مقدار دقیق سطح مقطع در هر لحظه مهم است. سطح مقطع در هر لحظه را می توان با ثابت در نظر گرفتن حجم نمونه به دست آورد. در لحظه شروع آزمایش حجم نمونه عبارت است از:

$$V_T = A_0 * L_0$$

$$V_T = A(L_0 - \Delta L)$$

بعد از تغییر طول نمونه، حجم نمونه عبارت است از:

با تساوی این دو رابطه مساحت سطح مقطع واقعی در هر لحظه عبارت است از:

$$A = \frac{A_0}{1 - \varepsilon}$$

در صورتی که مقاومت اوجی وجود نداشته باشد، مقاومت در کرنش حدود ۱۵٪ تا ۲۰٪ به عنوان مقاومت اوج فرض می شود.


آزمایش را چند مرتبه تکرار می کنیم و میانگین آنها را در نظر می گیریم.

مثال:

ابعاد نمونه: قطر ۳۸ میلیمتر و طول ۷۶ میلیمتر می باشد.

نتایج بدست آمده در آزمایشگاه:

مراحل	تغییر شکل mm	نیرو (kg)	ε	A (cm ²)	σ (kg/cm ²)
1	0.08	4.75	0.001	11.34	0.42
2	0.15	8.76	0.002	11.36	0.77
3	0.38	13.21	0.005	11.39	1.16
4	0.76	19.13	0.01	11.45	1.67
5	1.52	23.43	0.02	11.57	2.03
6	2.28	24.31	0.03	11.69	2.08
7	3.04	22.92	0.04	11.81	1.94
8	3.80	20.29	0.05	11.93	1.70



$$\sigma_1 = q_u = 2.08 \text{ kg/cm}^2$$

$$c_u = 2.08 / 2 = 1.04 \text{ kg/cm}^2$$

تکلیف:

نتایج آزمایش فشار تک محوری به شرح زیر است:

ابعاد نمونه: قطر ۳۸ میلیمتر و طول ۷۶ میلیمتر می باشد.

نمودار تنس- کرنش را رسم کنید. مقاومت فشاری (q_u) و چسبندگی c خاک را تعیین کنید.

مراحل	تغییر شکل mm	نیرو (kg)	ϵ	A (cm ²)	σ (kg/cm ²)
1	0.08	2.75			
2	0.15	5.76			
3	0.38	10.21			
4	0.76	14.13			
5	1.52	20.43			
6	2.28	24.31			
7	3.04	26.92			
8	3.8	27.29			
9	4.56	23.65			
10	5.32	21.87			